

Totalreovering AS
Håndverkervegen 2 B
9018 TROMSØ

4. desember 2014

Arealmåling av Karisvingen 1-9 i Tromsø

Seksjon	Etasje	BTA	BRA	P-rom
1	2	60	54	54
1	1	60	54	54
1	1	7	6	0
Sum		127	114	108

Seksjon	Etasje	BTA	BRA	P-rom
2	2	60	55	55
2	1	60	55	55
2	1	7	6	0
Sum		127	116	110

Seksjon	Etasje	BTA	BRA	P-rom
3	1	82	76	76
3	1	6	5	0
Sum		88	81	76

Seksjon	Etasje	BTA	BRA	P-rom
4	1	61	55	55
4	1	6	5	0
4	2	3	2	0
Sum		70	62	55

Seksjon	Etasje	BTA	BRA	P-rom
5	2	61	55	55
5	1	61	55	55
5	1	7	6	0
Sum		129	116	110

Seksjon	Etasje	BTA	BRA	P-rom
6	2	60	54	54
6	1	60	54	54
6	1	7	6	0
Sum		127	114	108



Seksjon	Etasje	BTA	BRA	P-rom
7	2	79	71	71
7	2	3	2	0
7	1	5	4	0
Sum		87	77	71

Seksjon	Etasje	BTA	BRA	P-rom
8	2	61	55	55
8	2	3	2	0
8	1	5	4	0
Sum		69	61	55

Arealene er målt på stedet med laser. Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014 er lagt til grunn. Vedrørende der tegninger oppgir rommet som bod/vaskerom. Bodene er innredet som vaskerom og vurderes derfor som p-rom, uavhengig om disse rommene er byggemeldt som boder.

Vennlig hilsen

Svein J. Guttormsen